

Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi

Provinsi : Banten
Tahun : 2017

No	sub	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe / Kondisi								Th	Ket.
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai			
				5	6		Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi		
1		3	4			7,00	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	1	Jembatan Pada Ruas	Pakupatan -Palima	90,60	6,10											
	2	Gelam Tol	Pakupatan -Palima	10,80	7,00	1,00	Girder Beton	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1994	0+200
	3	Tol Bogeg	Pakupatan -Palima	76,00	5,00	3,00	Girder Beton	Sedang	Beton	Baik	Pancang	Baik	Plat Beton	Sedang	1993	1+250
	4	Banjar Agung	Pakupatan -Palima	3,80	6,30	1,00	Plat Beton	Sedang	Pas Batu	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1994	2+015
2	1	Jembatan Pada Ruas	Lopang - Banten Lama	31,30	5,20											
	2	Sukadana 1	Lopang - Banten Lama	16,30	5,20	1,00	Balok Beton	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1984	4+920
	3	Sukadana 2	Lopang - Banten Lama	12,30	5,20	1,00	Balok Beton	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1984	5+800
	4	Kroya	Lopang - Banten Lama	2,70	5,20	1,00	Balok Beton	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		
3	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Trip Jamaksari	4,70	6,00											
3	2	Cinanggung	Jl. Trip Jamaksari	4,70	6,00	1,00	Balok Beton	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		
4	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Ayip Usman													
5	1	Jembatan Pada Ruas	Sempu - Dukuh Kawung	61,50	7,15											
	2	Sempu I	Sempu - Dukuh Kawung	6,00	27,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1990/2013	0+000
	3	Banten Girang	Sempu - Dukuh Kawung	3,50	7,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1990	0+600
	4	Cikutuk	Sempu - Dukuh Kawung	4,00	6,40	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1995	2+420
	5	Cipocok I	Sempu - Dukuh Kawung	3,00	5,80	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1994	3+590
	6	Cibunyu	Sempu - Dukuh Kawung	3,00	5,80	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1994	3+590
	7	Cilaku	Sempu - Dukuh Kawung	3,50	4,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1994	5+320
	8	Cirangkong	Sempu - Dukuh Kawung	3,50	4,70	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1994	6+009
	9	Cikasir	Sempu - Dukuh Kawung	4,00	4,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1994	6+415
	10	Ciwaka	Sempu - Dukuh Kawung	6,00	4,40	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1995	7+205
	11	Cipari	Sempu - Dukuh Kawung	12,00	4,10	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1996	8+300
	12	Tinggar	Sempu - Dukuh Kawung	4,00	4,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1996	8+390
	13	Cikarung	Sempu - Dukuh Kawung	5,00	9,80	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	10+205
	14	Dukuh Kawung	Sempu - Dukuh Kawung	4,00	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	11+090
6	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Veteran													
7	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. KH. Syam'un													
8	1	Jembatan Pada Ruas	Simpang Taktakan - Gn. Sari	4,20	4,50											
9	2	Ciolang	Simpang Taktakan - Gn. Sari	4,20	4,50		Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1986/1987	1+700
9	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Akses Pelabuhan Karang Hantu													
10	1	Jembatan Pada Ruas	Kramatwatu - Tonjong	72,50	4,58											
	2	Jembatan Tol Kramatwatu	Kramatwatu - Tonjong	50,00	5,50	3,00	Gelagar Komposit	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1998	0+425
	3	Gunung Wesi	Kramatwatu - Tonjong	3,50	5,50	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1995	1+900
	4	Bedeng I	Kramatwatu - Tonjong	5,00	5,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	1+250
	5	Bedeng II	Kramatwatu - Tonjong	5,00	3,90	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	1+305
	6	Margasana I	Kramatwatu - Tonjong	1,50	3,65	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	1+735
	7	Margasana II	Kramatwatu - Tonjong	4,00	4,50	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1978	1+885
	8	Belum Ada Nama	Kramatwatu - Tonjong	3,50	4,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		2+270
11	1	Jembatan Pada Ruas	Gn. Sari - Mancak - Anyer	19,30	4,13											
	2	Cipanas	Gn. Sari - Mancak - Anyer	2,50	4,40	1,00	Gelagar (G)	Rusak Berat	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	2000	13+600
	3	Legok Cau	Gn. Sari - Mancak - Anyer	4,00	3,50	1,00	Gelagar (G)	Rusak Berat	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	13+809
	4	Belum Ada Nama	Gn. Sari - Mancak - Anyer	2,30	3,50	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	14+630
	5	Cigulung	Gn. Sari - Mancak - Anyer	2,50	3,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1978	16+490
	6	Kosambi	Gn. Sari - Mancak - Anyer	5,00	3,50	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	2000	16+890
	7	Waluran	Gn. Sari - Mancak - Anyer	3,00	7,30	1,00	Gelagar (G)	Rusak Ringan	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	21+208
12	1	Jembatan Pada Ruas	Palima - Pasang Teneng	273,60	5,21											
	2	Cipelem	Palima - Pasang Teneng	4,90	5,10	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1983	5+550
	3	Cilebuk	Palima - Pasang Teneng	5,50	5,50	1,00	Pelengkung	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1984	5+850
	4	Ranca Bunar	Palima - Pasang Teneng	3,60	5,80	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1984	6+600
	5	Cipicung	Palima - Pasang Teneng	6,30	5,20	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1984	8+250
	6	Cibodas	Palima - Pasang Teneng	4,50	5,50	1,00	Pelengkung	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1983	8+650
	7	Citanggehor	Palima - Pasang Teneng	5,00	5,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1986	9+550
	8	Ciborang	Palima - Pasang Teneng	6,80	6,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982	10+020
	9	Cigumulung	Palima - Pasang Teneng	3,50	5,70	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982/1983	10+900
	10	Cileleg	Palima - Pasang Teneng	4,40	5,70	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1983/1984	11+100
	11	Cibanten	Palima - Pasang Teneng	6,20	5,70	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982/1983	12+600
	12	Cimanungtung I	Palima - Pasang Teneng	9,60	6,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1983	13+900
	13	Cimanungtung II	Palima - Pasang Teneng	4,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981/1982	14+600
	14	Cidanghiang	Palima - Pasang Teneng	19,50	6,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980/1981	14+700
	15	Citongkrang	Palima - Pasang Teneng	3,50	6,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982/1983	15+200
	16	Ciomas I	Palima - Pasang Teneng	10,60	6,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981/1982	15+300
	17	Ciomas II	Palima - Pasang Teneng	1,50	6,20	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982/1983	15+600
	18	Cipayung	Palima - Pasang Teneng	11,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1987/1988	16+200
	19	Cisaat I	Palima - Pasang Teneng	4,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981/1982	16+600
	20	Cisaat II	Palima - Pasang Teneng	6,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1984	17+000
	21	Cibetus	Palima - Pasang Teneng	3,30	6,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1984	17+700
	22	Cisawarna	Palima - Pasang Teneng	20,70	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980/1981	19+000
	23	Cikoeneng	Palima - Pasang Teneng	9,70	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982	19+700
	24	Cibarengkong	Palima - Pasang Teneng	2,50	4,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	20+100
	25	Cibatu Kuwung I	Palima - Pasang Teneng	3,60	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982	21+100
	26	Cibatu Kuwung II	Palima - Pasang Teneng	7,50	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1986/1987	21+200
	27	Citasuk	Palima - Pasang Teneng	3,40	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1978/1979	23+100
	28	Cipanas	Palima - Pasang Teneng	6,40	4,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1978/1979	23+250
	29	Cikalumpang	Palima - Pasang Teneng	21,00	5,00	1,00	Gelagar Komposit	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981	24+400
	30	Cipadaringcang	Palima - Pasang Teneng	5,80	4,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981	25+000
	31	Cirangca Ranji	Palima - Pasang Teneng	4,00	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1983/1984	25+600
	32	Cibojong	Palima - Pasang Teneng	10,50	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981/1982	26+000
	33	Cikuray	Palima - Pasang Teneng	6,70	4,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	29+150
	34	Cimasigid	Palima - Pasang Teneng	3,80	4,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1988	31+000
	35	Cikutu	Palima - Pasang Teneng	6,30	4,80	1,00	Gorong-Gorong Pelengkung (A)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1987/1988	31+400
	36	Ciriung	Palima - Pasang Teneng	11,20	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1983/1984	31+800
	37	Cisadatan	Palima - Pasang Teneng	6,00	4,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982/1983	32+300
	38	Ciputri	Palima - Pasang Teneng	6,40	4,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982/1983	32+490
	39	Cinangka	Palima - Pasang Teneng	5,60	4,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	36+800
	40	Lebak Blentung	Palima - Pasang Teneng	5,80	4,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1984/1985	37+500
	41	Teneng	Palima - Pasang Teneng	3,00	4,80	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1985	40+700
13	1	Jembatan Pada Ruas	Terate - Banten Lama	171,60	5,53											
	2	Cilambo	Terate - Banten Lama	41,00	5,70	1,00	Rangka	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1991	1+450
	3	Burung Pengaten	Terate -													

		Nama	Nama	Dimensi			Tipe / Kondisi									
No	sub	Jembatan	Ruas	Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		Th	Ket.
							Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi		
1		3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15		16
	12	Pontang	Banten Lama - Pontang	7,50	4,50	1,00	Gelagar Komposit	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1989	16+250
15	1	Jembatan Pada Ruas	Pontang - Kronjo	285,00	5,33											
	2	Eretan	Pontang - Kronjo	26,00	6,30	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Sedang	1985	0+100
	3	Trigasi Susukan	Pontang - Kronjo	5,50	6,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1990	0+400
	4	Jongling	Pontang - Kronjo	155,00	6,00	3,00	Rangka	Sedang	Beton	Baik	Pancang	Baik	Plat Beton	Sedang	2006	7+000
	5	Sjablog	Pontang - Kronjo	11,00	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1998	8+020
	6	Cikopo	Pontang - Kronjo	11,00	5,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1989	10+200
	7	Tersaba	Pontang - Kronjo	49,50	4,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Pancang	Baik	Plat Beton	Sedang	1978	10+900
	8	Jenggot	Pontang - Kronjo	27,00	4,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	13+100
16	1	Jembatan Pada Ruas	Ciruas - Pontang	64,60	5,00											
	2	Ciruas	Ciruas - Pontang	5,00	4,60		Gorong-Gorong Pelengkung (A)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1989	0+510
	3	Kali Bedeng	Ciruas - Pontang	6,50	4,00		Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1989	0+890
	4	Kali Malang	Ciruas - Pontang	11,70	4,30		Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1985	0+900
	5	Kandang Haur	Ciruas - Pontang	15,00	9,00		Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	2008	2+350
	6	Cibatuk	Ciruas - Pontang	19,10	4,60		Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1986	10+700
	7	Babadan	Ciruas - Pontang	3,80	4,50		Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1985	11+400
	8	Begog	Ciruas - Pontang	3,50	4,00		Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1985	12+700
17	1	Jembatan Pada Ruas	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	251,70	4,78											
	2	Fly Over Tol Tangerang-Merak	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	62,50	6,50	3,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Pancang	Baik	Plat Beton	Baik	1990	1+400
	3	Kisetro	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	8,50	3,40	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	2+100
	4	Cigoong	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	6,00	4,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	4+550
	5	Nyapah	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	7,50	4,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	8+200
	6	Cipari I	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	40,00	6,00	3,00	Gelagar (G)	Rusak Ringan	Beton	Baik	Pancang	Baik	Plat Beton	Sedang	2003	8+500
	7	Cipari II	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	5,50	5,00	1,00	Gelagar Komposit	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	10+250
	8	Petir	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	14,00	5,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	13+300
	9	Ciasem	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	2,50	4,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Sedang	1983/84	13+350
	10	Kubang	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	9,00	4,50	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981	15+700
	11	Cibala	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	4,50	4,50	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981	17+500
	12	Cibokor	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	6,50	4,50	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981	18+100
	13	Nanggewer	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	5,70	4,50	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	19+050
	14	Jagabaya	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	4,00	4,50	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	20+250
	15	Kalahang	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	3,50	4,50	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	21+850
	16	Cibabul	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	12,00	4,50	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982	23+500
	17	Cioteang	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	24,00	5,50	1,00	Gelagar Komposit	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982	23+900
	18	Cisangu	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	18,00	3,70	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Rusak	Bore	Baik	Plat Beton	Rusak	1981	24+800
	19	Cisangu Baru	Ciruas - Petir - Wr.Gunung	18,00	7,00	1,00	Gelagar (G) PCI	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Baik	2009	24+800
18	1	Jembatan Pada Ruas	Parigi - Sukamanah	124,20	4,56											
	2	Susukan Pangeran	Parigi - Sukamanah	8,30	3,20	1,00	Gelagar Beton Bertulang	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981	2+400
	3	Jembatan Tol	Parigi - Sukamanah	58,80	6,50	3,00	Gelagar Komposit	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Baik	1980	4+300
	4	Koper	Parigi - Sukamanah	3,80	2,50	1,00	Pelat	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1983/1984	8+390
	5	Pintu Air / Rangkong	Parigi - Sukamanah	17,30	4,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Baik	1980	9+950
	6	Carenang III	Parigi - Sukamanah	4,00	4,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1984	17+300
	7	Carenang Parigi	Parigi - Sukamanah	20,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Baik	2014	12+000
	8	Carenang II	Parigi - Sukamanah	7,00	6,60	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982	17+400
	9	Carenang I	Parigi - Sukamanah	5,00	3,70	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981	18+020
19	1	Jembatan Pada Ruas	Ciomas - Mandalawangi	132,60	4,13											
	2	Cirokpak	Ciomas - Mandalawangi	12,00	4,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak Ringan	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981/1982	1+570
	3	belum ada nama	Ciomas - Mandalawangi	5,00	4,00	1,00	Beton Pelengkung	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	-	2+175
	4	Pondok kauru	Ciomas - Mandalawangi	8,00	4,00	1,00	Beton Pelengkung	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	-	2+400
	5	Ciburugbug	Ciomas - Mandalawangi	11,00	4,00	1,00	Gelagar Beton	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981/1982	3+060
	6	Pelita 2	Ciomas - Mandalawangi	6,00	4,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak Berat	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1971	3+730
	7	Curug Menteng	Ciomas - Mandalawangi	10,00	4,00	1,00	Beton Pelengkung	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	-	4+350	
	8	belum ada nama	Ciomas - Mandalawangi	6,50	4,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak Berat	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	-	5+090
	9	Cipacung	Ciomas - Mandalawangi	8,00	4,00	1,00	Gelagar Beton	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982/1983	5+660
	10	belum ada nama	Ciomas - Mandalawangi	7,00	4,00	1,00	Gelagar Beton	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981	6+950
	11	Ujung Tebu I	Ciomas - Mandalawangi	2,30	4,00	1,00	Beton Pelengkung	Rusak Berat	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981/1982	7+480
	12	belum ada nama	Ciomas - Mandalawangi	3,00	4,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak Berat	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981/1982	7+775
	13	Ujung Tebu II	Ciomas - Mandalawangi	2,00	4,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak Berat	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	-	7+980
	14	Climus Hillir	Ciomas - Mandalawangi	4,50	4,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak Ringan	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	-	9+577
	15	Cikarungkang	Ciomas - Mandalawangi	9,00	4,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak Berat	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	-	10+155
	16	Cibiling	Ciomas - Mandalawangi	3,30	4,00	1,00	Gelagar Beton	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	-	13+390
	17	Cilemer	Ciomas - Mandalawangi	35,00	6,00	1,00	Rangka Baja	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Sedang	2007	13+495
20	1	Jembatan Pada Ruas	Jalan Yasin Beji	57,60	6,21											
	2	Belum Ada Nama	Jalan Yasin Beji	7,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		0+070
	3	Masjid IA	Jalan Yasin Beji	9,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1992	0+250
	4	Masjid II A	Jalan Yasin Beji	9,00	5,50	1,00	Gelagar	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1991	0+250
	5	Masjid IB	Jalan Yasin Beji	9,00	6,00	1,00	Gelagar	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1992	0+500
	6	Masjid II B	Jalan Yasin Beji	9,00	5,70	1,00	Gelagar	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1993	0+500
	7	Pemata	Jalan Yasin Beji	9,10	7,00	1,00	Gelagar	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1990	1+780
	8	Cilegon City	Jalan Yasin Beji	5,50	7,30	1,00	Gelagar	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1999	2+315
21	1	Jembatan Pada Ruas	Jalan Industri													
22	1	Jembatan Pada Ruas	Kronjo - Mauk	161,60	4,50											
	2	Kronjo	Kronjo - Mauk	47,00	4,50	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Pancang	Baik	Plat Beton	Sedang	1990	0+100
	3	Cimanceuri/Kemis	Kronjo - Mauk	47,10	4,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Pancang	Baik	Plat Beton	Sedang	2006	3+000
	4	Cileles	Kronjo - Mauk	44,60	4,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Pancang	Baik	Plat Beton	Sedang	1993	7+850
	5	Bodeman	Kronjo - Mauk	5,50	4,50	1,00	Pelat	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1989	9+800
	6	Mauk	Kronjo - Mauk	17,40	4,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Bore Pile	Baik	Plat Beton	Sedang	1990	10+300
23	1	Jembatan Pada Ruas	Mauk - Teluk Naga	248,40	5,28											
	2	Ketapang	Mauk - Teluk Naga	8,10	6,90	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	1+600
	3	Tanjung Kait	Mauk - Teluk Naga	8,00	3,30	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	6+650
	4	Karang Serang	Mauk - Teluk Naga	4,50	3,00	1,00	Pelat	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1978	9+300
	5	Kali Adem I	Mauk - Teluk Naga	4,20	3,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1990	9+650
	6	Kali Adem II	Mauk - Teluk Naga	26,00	3,70	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Sedang	1989	11+350
	7	Citulis A	Mauk - Teluk Naga	18,20	7,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	2007	12+450
	8	Citulis B	Mauk - Teluk Naga	18,20	7,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	2007	12+450
	9	Kramat	Mauk - Teluk Naga	4,10	7,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	15+520
	10	Karang Anyar	Mauk - Teluk Naga	15,20	6,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	16+500
	11	Kali Asin	Mauk - Teluk Naga	19,00	4,30	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	2007	18+700
	12	Lontar	Mauk - Teluk Naga	17,60	4,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik						

		Nama	Nama	Dimensi			Tipe / Kondisi									
No	sub	Jembatan	Ruas	Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		Th	Ket.
		3	4	5	6	7,00	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi		16
29	1	Jembatan Pada Ruas	Cisauk - Jaha	210,50	5,50											
	2	Seribu Pahlawan	Cisauk - Jaha	104,00	7,00	4,00	Rangka+Gelagar	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Baik	2006	0+350
	3	Cisauk Lama B	Cisauk - Jaha	101,50	3,50	4,00	Rangka+Gelagar	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Baik	2006	0+350
	4	Cisauk Sinyal	Cisauk - Jaha	5,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik	1990	3+400
30	1	Jembatan Pada Ruas	Jl.Beringin Raya													
31	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudirman)	400,00	9,00											
	2	Flyover Hasyim	Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudirman)	400,00	9,00	6,00	Gelagar (G) PCI	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Baik	2007	
32	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. M.H. Thamrin Kota Tangerang	110,00	30,00											
	2	Cikokol	Jl. M.H. Thamrin Kota Tangerang	6,00	27,00	3,00	Plat Beton	Sedang	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Baik		0+690
	3	Kebon Nanas	Jl. M.H. Thamrin Kota Tangerang	104,00	33,00	3,00	Gelagar Komposit (G)	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Baik	1990/2005	3+130
33	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Raden Fatah (Ciledug)	17,00	14,00											
	2	Parung Serab II	Jl. Raden Fatah (Ciledug)	10,00	14,00		Plat Beton	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik	1993	1+720
	3	Wadas Masjid	Jl. Raden Fatah (Ciledug)	7,00	14,00		Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik	1993	3+270
34	1	Jembatan Pada Ruas	Jl.Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari)	139,50	8,21											
	2	Sasak Tipis	Jl. Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari)	4,00	12,00	1,00	Gelagar Komposit	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik	1971	2+530
	3	Sasak Rambaga	Jl. Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari)	7,00	7,50	1,00	Plat Deker	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik	1970	3+900
	4	Cipondoh	Jl. Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari)	8,00	7,50	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik	1972	4+120
	5	Fly Over Tol	Jl. Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari)	80,00	9,50	3,00	PCI Gider	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Baik		7+116
	6	Angke	Jl. Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari)	19,00	7,00	1,00	PCI Gider	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Baik	2007	9+300
	7	Angke	Jl. Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari)	19,00	7,00	1,00	PCI Gider	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Baik	2015	9+300
	8	Gogo	Jl. Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari)	2,50	7,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik		9+900
35	1	Jembatan Pada Ruas	Jl.Raya Ciledug (Jl. Hos Cokroaminoto)	6,00	14,70											
	2	Plawad	Jl. Raya Ciledug (Jl. Hos Cokroaminoto)	6,00	14,70	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik	1971	2+210
36	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Serpong Raya													
37	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Pahlawan Seribu	69,00	7,50											
	2	Jalitreng	Jl. Pahlawan Seribu	34,00	7,50	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Baik	1970	5+100
	3	Jalitreng Baru	Jl. Pahlawan Seribu	35,00	7,50	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Baik	2006	5+100
38	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Serpong - Parung													
39	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Aria Putra (Ciputat)	18,30	10,00											
	2	Belum Ada Nama	Jl. Aria Putra (Ciputat)	3,00	10,00	1,00	Plat Beton	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik		0+250
	3	Kedaung I	Jl. Aria Putra (Ciputat)	4,30	10,00	1,00	Plat Beton	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik	1971	0+365
	4	Kedaung II	Jl. Aria Putra (Ciputat)	3,00	10,00	1,00	Plat Beton	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik	1971	0+902
	5	Kedaung III	Jl. Aria Putra (Ciputat)	5,00	10,00	1,00	Plat Beton	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik	1971	1+290
	6	Srui Indah Ciputat	Jl. Aria Putra (Ciputat)	3,00	10,00	1,00	Plat Beton	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik	1993	3+115
40	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Raya Jombang	4,00	4,00											
	2	Parung Serab I	Jl. Raya Jombang	4,00	4,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik	1971	4+305
41	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Otto Iskandardinata (Ciputat)													
42	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. H. Usman (Ciputat)													
43	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Pajajaran (Ciputat)	8,50	6,50											
	2	Sasak Tinggi	Jl. Pajajaran (Ciputat)	8,50	6,50	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik	1968	2+115
44	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Siliwangi	5,00	8,50											
	2	Benda	Jl. Siliwangi	5,00	8,50	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik		1+172
45	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Puspittek Raya	33,10	8,17											
	2	Setu	Jl. Puspittek Raya	12,70	7,50		Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik		1+200
	3	Sanggalang	Jl. Puspittek Raya	8,50	8,50		Box Culvert	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik		3+270
	4	Pondok Benda	Jl. Puspittek Raya	11,90	8,50		Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Baik		4+115
46	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi	14,50	5,85											
	2	Belum Ada Nama	Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi	3,00	3,70	1,00	Pelat	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1985	0+850
	3	Pamulang Barat	Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi	3,50	3,70	1,00	Pelat	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1985	0+972
	4	Pamulang	Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi	3,00	8,00	1,00	Pelat	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1990	1+210
	5	Pd. Udik	Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi	5,00	8,00	1,00	Pelat	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1989	1+720
47	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Cabe Raya - Cireundeu Raya	16,50	7,00											
	2	Cirende	Jl. Cabe Raya - Cireundeu Raya	16,50	7,00	1,00	Gelagar Komposit	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1985	7+500
48	1	Jembatan Pada Ruas	Menger-Mandalawangi-Caringin	226,50	4,39											
	2	Cikoleang	Menger-Mandalawangi-Caringin	6,00	4,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1978	1+850
	3	Babakan	Menger-Mandalawangi-Caringin	6,00	4,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	2+250
	4	Kadu Bumbang I	Menger-Mandalawangi-Caringin	6,00	4,00	1,00	Pelengkung	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	3+200
	5	Bumbang (Cibaru)	Menger-Mandalawangi-Caringin	6,00	4,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	3+500
	6	Kadu Bumbang I/ Cilembur	Menger-Mandalawangi-Caringin	3,00	4,00	1,00	Pelat (P)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		3+800
	7	Kadu Bumbang II	Menger-Mandalawangi-Caringin	4,50	4,00	1,00	Gorong-Gorong Pelengkung (A)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982/1983	4+200
	8	Kadu Bumbang III	Menger-Mandalawangi-Caringin	4,50	4,00	1,00	Komposit	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	4+450
	9	Lewi Putih	Menger-Mandalawangi-Caringin	4,50	4,00	1,00	Pelat (P)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1978	5+800
	10	Mandalawangi	Menger-Mandalawangi-Caringin	15,00	4,00	1,00	Rangka (R)	Rusak	Beton	Rusak	Menerus	Rusak	Plat Beton	Rusak	1978	8+850
	11	Mandalawangi Baru	Menger-Mandalawangi-Caringin	15,00	7,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Sedang	2013	8+850
	12	Pasar Baru Pari	Menger-Mandalawangi-Caringin	3,00	4,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	9+550
	13	Kadu Jampang Pari	Menger-Mandalawangi-Caringin	6,00	5,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981	9+950
	14	Kadu Banteng Sima	Menger-Mandalawangi-Caringin	2,00	5,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981	10+400
	15	Pandat	Menger-Mandalawangi-Caringin	8,00	4,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982	11+900
	16	Bangangah	Menger-Mandalawangi-Caringin	20,00	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Rusak	Menerus	Rusak	Plat Beton	Rusak	1982	13+200
	17	Bangangah Baru	Menger-Mandalawangi-Caringin	20,00	7,00	1,00	Gelagar (G) PCI	Baik	Beton	Baik	Pancang	Baik	Plat Beton	Baik	2014	13+200
	18	Cisesepan I	Menger-Mandalawangi-Caringin	7,50	4,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1983	13+750
	19	Cisesepan II	Menger-Mandalawangi-Caringin	7,50	4,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1983	14+250
	20	Kadu Kupa	Menger-Mandalawangi-Caringin	3,00	3,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	15+000
	21	Tareng	Menger-Mandalawangi-Caringin	6,00	3,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	15+195
	22	Cikerud	Menger-Mandalawangi-Caringin	7,50	3,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	2005	14+250
	23	Chalimun	Menger-Mandalawangi-Caringin	7,50	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1977	15+800
	24	Cimantung	Menger-Mandalawangi-Caringin	4,00	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	16+300
	25	Cileungsir	Menger-Mandalawangi-Caringin	2,00	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1978	17+150
	26	Cjeruk I	Menger-Mandalawangi-Caringin	6,00	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	2003	22+500
	27	Cjeruk II	Menger-Mandalawangi-Caringin	16,00	5,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1978	23+000
	28	Tenjo Lahang I	Menger-Mandalawangi-Caringin	3,00	4,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	26+500
	29	Tenjo Lahang II	Menger-Mandalawangi-Caringin	21,00	4,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1978	26+700
	30	Ciruang	Menger-Mandalawangi-Caringin	6,00	4,00	1,00	Komposit	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1977	28+500
49	1	Jembatan Pada Ruas	Saketi - Ciandur													
50	1	Jembatan Pada Ruas	Picung - Munjul	113,00	4,26											
	2	Picung I	Picung - Munjul	6,00	4,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1979	3+700
	3	Cimoyan	Picung - Munjul	15,00	3,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1978	3+850
	4	Saluran Irigasi	Picung - Munjul	5,00	3,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1979	6+700
	5	Cicalung I	Picung - Munjul	3,00	4,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1979	12+400
	6	Cicalung II	Picung - Munjul	3,00	4,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1979	15+000
	7	Ctherang	Picung - Munjul	6,00	4,70	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1980	17+400
	8	Saluran Irigasi Ps. Munjul	Picung - Munjul	5,00	4,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang				

		Nama	Nama	Dimensi			Tipe / Kondisi									
No	sub	Jembatan	Ruas	Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		Th	Ket.
							Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi		
1		3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15		16
	17	Soge III	Munjul - Panimbang	6,00	5,00	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	16+600
	18	Soge II	Munjul - Panimbang	3,00	5,00	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981	19+400
	19	Soge II	Munjul - Panimbang	6,00	5,00	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981	19+500
	20	Soge II	Munjul - Panimbang	4,00	5,00	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1981	19+700
	21	Soge I	Munjul - Panimbang	4,00	5,00	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	20+000
52	1	Jembatan Pada Ruas	Cisekeut - Sobang - Tela	42,00	5,14											
	2	Gadok	Cisekeut - Sobang - Tela	4,50	4,50	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	0+900
	3	Kawung I	Cisekeut - Sobang - Tela	3,00	4,50	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	2+500
	4	Kawung II	Cisekeut - Sobang - Tela	3,00	4,50	1,00	Pelat (P)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1978	3+050
	5	Bintarok I	Cisekeut - Sobang - Tela	4,50	4,50	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	3+150
	6	Bintarok II	Cisekeut - Sobang - Tela	2,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	3+650
	7	Gombreng	Cisekeut - Sobang - Tela	4,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	4+450
	8	Pangkalan	Cisekeut - Sobang - Tela	21,00	6,00	1,00	Rangka (R)	Baik	Beton	Baik	Bore	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	4+700
53	1	Jembatan Pada Ruas	Munjul-Cikaludan-Cikeusik	74,50	4,99											
	2	Cibelah	Munjul-Cikaludan-Cikeusik	5,00	3,80	1,00	Gelagar Komposit	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1990	1+680
	3	Munjul	Munjul-Cikaludan-Cikeusik	3,00	4,50	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1989	2+290
	4	Cigintung	Munjul-Cikaludan-Cikeusik	5,00	4,50	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1990	5+480
	5	Cigalih	Munjul-Cikaludan-Cikeusik	3,00	5,00	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	6+290
	6	Cikoncang	Munjul-Cikaludan-Cikeusik	7,50	4,70	1,00	Gelagar Komposit	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1992	12+090
	7	Cibenter I	Munjul-Cikaludan-Cikeusik	3,00	5,30	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1993	12+990
	8	Belum Ada Nama	Munjul-Cikaludan-Cikeusik	5,00	5,30	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		14+370
	9	Cibenter II	Munjul-Cikaludan-Cikeusik	4,00	4,80	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1990	14+490
	10	Cikeusik	Munjul-Cikaludan-Cikeusik	30,00	7,00	3,00	Gelagar+Rangka	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1990	14+960
	11	Cikayah	Munjul-Cikaludan-Cikeusik	4,00	5,00	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1989	15+110
	12	Cirigih	Munjul-Cikaludan-Cikeusik	5,00	5,00	1,00	Gelagar	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1989	15+530
54	1	Jembatan Pada Ruas	Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan)													
55	1	Jembatan Pada Ruas	Tj. Lesung - Sumur	238,50	5,17											
	2	Jembatan 1	Tj. Lesung - Sumur	3,00	4,00	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		0+050
	3	Jembatan 2	Tj. Lesung - Sumur	3,00	4,00	1,00	Beton Pelengkung	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		0+290
	4	Jembatan 3	Tj. Lesung - Sumur	4,00	4,00	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		1+500
	5	Jembatan 4	Tj. Lesung - Sumur	5,00	4,00	1,00	Beton Pelengkung	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		1+800
	6	Jembatan 5	Tj. Lesung - Sumur	4,00	4,00	1,00	Beton Pelengkung	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		2+230
	7	Jembatan 6	Tj. Lesung - Sumur	18,00	4,00	1,00	Beton Pelengkung	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		2+710
	8	Jembatan 7	Tj. Lesung - Sumur	4,00	4,00	1,00	Beton Pelengkung	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		2+990
	9	Jembatan 8	Tj. Lesung - Sumur	4,00	4,00	1,00	Beton Pelengkung	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		3+600
	10	Jembatan 9	Tj. Lesung - Sumur	3,00	5,00	1,00	Beton Pelengkung	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		4+900
	11	Jembatan 10	Tj. Lesung - Sumur	20,00	5,00	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		7+700
	12	Jembatan 11	Tj. Lesung - Sumur	5,00	7,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		9+340
	13	Jembatan 12	Tj. Lesung - Sumur	4,00	8,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		11+150
	14	Jembatan 13	Tj. Lesung - Sumur	5,00	5,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		12+210
	15	Jembatan 14	Tj. Lesung - Sumur	5,00	5,00	1,00	Plat Deker	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		12+900
	16	Jembatan 15	Tj. Lesung - Sumur	15,00	5,00	1,00	Gelagar Beton	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		14+670
	17	Jembatan 16	Tj. Lesung - Sumur	2,00	7,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		16+500
	18	Jembatan 17	Tj. Lesung - Sumur	2,00	7,00	1,00	Plat Deker	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		18+390
	19	Jembatan 18	Tj. Lesung - Sumur	6,00	5,00	1,00	Plat Deker	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		18+950
	20	Jembatan 19	Tj. Lesung - Sumur	20,00	6,00	1,00	Plat Deker	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		19+790
	21	Jembatan 20	Tj. Lesung - Sumur	4,50	5,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		20+890
	22	Jembatan 21	Tj. Lesung - Sumur	3,00	5,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		20+900
	23	Jembatan 22	Tj. Lesung - Sumur	4,50	5,00	1,00	Plat Deker	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		22+760
	24	Jembatan 23	Tj. Lesung - Sumur	3,00	6,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		22+920
	25	Jembatan 24	Tj. Lesung - Sumur	9,00	4,00	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		23+490
	26	Jembatan 25	Tj. Lesung - Sumur	4,50	6,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		24+390
	27	Jembatan 26	Tj. Lesung - Sumur	35,00	4,00	1,00	Gelagar Beton	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		24+880
	28	Jembatan 27	Tj. Lesung - Sumur	4,00	6,00	1,00	Rangka Baja	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		26+170
	29	Jembatan 28	Tj. Lesung - Sumur	30,00	6,00	1,00	Rangka Baja	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		27+270
	30	Jembatan 29	Tj. Lesung - Sumur	4,00	5,00	1,00	Gelagar Beton	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		28+070
	31	Jembatan 30	Tj. Lesung - Sumur	5,00	6,00	1,00	Plat Deker	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		31+080
56	1	Jembatan Pada Ruas	Maja - Koleang	21,70	5,50											
	2	Donggo (KA)	Maja - Koleang	15,70	7,00	1,00	Girder	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	2007	0+400
	3	Cicinta/Ciburuy	Maja - Koleang	6,00	4,00	1,00	Gelagar	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1978	12+900
57	1	Jembatan Pada Ruas	Saketi - Malimping	361,80	6,35											
	2	Cimanunjang	Saketi - Malimping	10,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1978	0+910
	3	Cikaduen A	Saketi - Malimping	17,00	6,00	1,00	Komposit (M)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1991	1+580
	4	Cikaduen B	Saketi - Malimping	17,00	6,00	1,00	Komposit (M)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1982	1+580
	5	Cibara Hulu	Saketi - Malimping	8,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1978	2+494
	6	Cilemer Hilir	Saketi - Malimping	45,00	6,00	1,00	Rangka (R)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1979	13+800
	7	Cipurang	Saketi - Malimping	17,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1978	16+600
	8	Cimoyan Hilir	Saketi - Malimping	35,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1980	20+100
	9	Banjarsari	Saketi - Malimping	20,00	6,00	1,00	Gelagar Komposit	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	21+300	
	10	Sakeuti	Saketi - Malimping	10,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	22+900	
	11	Ciliman	Saketi - Malimping	55,00	6,00	1,00	Rangka	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	32+100	
	12	Ciseda	Saketi - Malimping	36,50	6,00	1,00	Rangka	Sedang	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1988	34+600
	13	Cibarahung	Saketi - Malimping	12,00	7,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1987	36+400
	14	Cibura	Saketi - Malimping	3,00	7,00	1,00	Plat Beton	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		40+800
	15	Cibodas	Saketi - Malimping	20,80	7,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1992	41+400
	16	Cibora	Saketi - Malimping	3,00	7,00	1,00	Plat Beton	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		43+600
	17	Sakeuti2 / Iriyasi	Saketi - Malimping	12,50	7,00	1,00	Double Box	Baik	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang		53+900
	18	Cibinuangeun / Bolang	Saketi - Malimping	40,00	7,00	1,00	Rangka	Rusak	Beton	Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	2106	54+700
58	1	Jembatan Pada Ruas	Cipanas - Warung Banten	590,60	4,81											
	2	Cipanas	Cipanas - Warung Banten	3,00	8,00	1,00	Pelat Deker	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1993	0+135
	3	Bujal	Cipanas - Warung Banten	3,00	8,00	1,00	Gelagar Komposit	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1995	0+520
	4	Cikomar 1	Cipanas - Warung Banten	4,50	7,00	1,00	Plat Deker	Baik	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1993	2+420
	5	Cikomar 2	Cipanas - Warung Banten	7,50	8,00	1,00	Pelat Deker	Baik	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1995	2+550
	6	Cilangké	Cipanas - Warung Banten	6,00	6,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1920	3+180
	7	Ciparumpung 1	Cipanas - Warung Banten	4,50	7,00	1,00	Plat Deker	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1920	4+290
	8	Ciparumpung 2	Cipanas - Warung Banten	4,50	7,00	1,00	Pelat Deker	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1920	4+790
	9	Cinyiru	Cipanas - Warung Banten	2,00	6,00	1,00	Gelagar Komposit	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1920	5+980
	10	Cinasag	Cipanas - Warung Banten	12,00	4,00	1,00	Pelengkung	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1998	7+190
	11	Ciketut	Cipanas - Warung Banten	4,50	4,00	1,00	Pelat	Baik	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang	1920	8+900
	12	M														

No	sub	Nama	Nama	Dimensi			Tipe / Kondisi										Th	Ket.
		Jembatan	Ruas	Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai					
							Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi				
1		3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	33	Cilobang 3	Cipanas - Warung Banten	3,80	3,50	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang		36+150		
	34	Cijadaris 1	Cipanas - Warung Banten	11,00	3,00	1,00	Pelat Lantai Kayu	Rusak	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang		36+200		
	35	Cijadaris 2	Cipanas - Warung Banten	20,00	3,00	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang		36+340		
	36	Cijadaris 3	Cipanas - Warung Banten	7,50	3,50	1,00	Gorong-Gorong	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang		37+780		
	37	Samsul 1	Cipanas - Warung Banten	4,00	3,50	1,00	Pelat	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang		45+050		
	38	Samsul 2	Cipanas - Warung Banten	10,00	3,30	1,00	Pelat	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang		47+310		
	39	Cisinggung	Cipanas - Warung Banten	4,00	3,50	1,00	Pelat	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang		47+910		
	40	Cipamancalan 1	Cipanas - Warung Banten	4,00	3,30	1,00	Pelat	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang		51+700		
	41	Cipangkalan 1	Cipanas - Warung Banten	3,10	3,00	1,00	Pelat	Rusak	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang		49+200		
	42	Cipangkalan 2	Cipanas - Warung Banten	20,00	3,10	1,00	Gelagar (G)	Rusak	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang		49+250		
	43	Cimandur 3	Cipanas - Warung Banten	40,00	2,50	1,00	Plat	Rusak	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang		55+200		
	44	Ciawi Tali 1	Cipanas - Warung Banten	8,00	3,50	1,00	Gelagar (G) Kayu	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang		55+550		
	45	Ciawi Tali 2	Cipanas - Warung Banten	20,00	2,70	1,00	Gelagar (G)	Sedang	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang		55+890		
	46	Balok	Cipanas - Warung Banten	4,50	3,00	1,00	Pelat Lantai Kayu	Rusak	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang		55+900		
	47	Balok	Cipanas - Warung Banten	4,50	3,00	1,00	Pelat Lantai Kayu	Rusak	Beton	Sedang	Menerus	Sedang	Plat Beton	Sedang		55+900		
59	1	Jembatan Pada Ruas	Bayah - Cikotok	6,00	7,00													
	2	Cimantri	Bayah - Cikotok	6,00	7,00	1,00	Gelagar (G)	Baik	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1942 0+250		
60	1	Jembatan Pada Ruas	Cikotok - Bts Jabar	144,00	5,39													
	2	Cikorosok	Cikotok - Bts Jabar	2,00	4,50	1,00	Gorong-Gorong Persegi (B)	Sedang	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1993 0+590		
	3	Ciawi	Cikotok - Bts Jabar	9,50	6,00	1,00	Gelagar (B)	Sedang	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1995 7+580		
	4	Cikupa	Cikotok - Bts Jabar	3,00	6,00	1,00	Gelagar (B)	Sedang	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1993 3+500		
	5	Cicarucub	Cikotok - Bts Jabar	12,00	3,00	1,00	Plat	Sedang	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1995 8+280		
	6	Cinangka	Cikotok - Bts Jabar	3,00	6,00	1,00	Plat	Sedang	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1920 8+330		
	7	Cicantra	Cikotok - Bts Jabar	7,50	6,00	1,00	Plat	Sedang	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1920 8+930		
	8	Cipangung I	Cikotok - Bts Jabar	2,00	6,00	1,00	Pelengkung	Sedang	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1920 11+150		
	9	Cipangung II	Cikotok - Bts Jabar	4,00	5,00	1,00	Gelagar (B)	Sedang	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1920 11+460		
	10	Citerong	Cikotok - Bts Jabar	2,00	6,00	1,00	Gelagar (B)	Baik	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1998 11+200		
	11	Cicantra II	Cikotok - Bts Jabar	2,00	6,00	1,00	Gelagar (B)	Baik	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1920 12+500		
	12	Cidikit	Cikotok - Bts Jabar	25,00	3,00	1,00	Gelagar (B)	Sedang	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1920 13+000		
	13	Cicalikeut I	Cikotok - Bts Jabar	10,00	6,00	1,00	Gelagar (B)	Rusak	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1956 14+400		
	14	Cicalikeut II	Cikotok - Bts Jabar	2,00	6,00	1,00	Gelagar (B)	Baik	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1956 17+000		
	15	Cicalikeut III	Cikotok - Bts Jabar	2,00	6,00	1,00	Gelagar (B)	Baik	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1968 18+200		
	16	Cipulus	Cikotok - Bts Jabar	2,50	6,00	1,00	Gelagar (B)	Baik	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1920 18+250		
	17	Cisawarna	Cikotok - Bts Jabar	7,50	6,00	1,00	Gelagar (B)	Sedang	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1995 15+420		
	18	Citonjong	Cikotok - Bts Jabar	3,00	6,00	1,00	Plat	Sedang	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1995 21+060		
	19	Ciawi II	Cikotok - Bts Jabar	18,00	3,00	1,00	Pelengkung	Sedang	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1995 23+140		
	20	Cibareno	Cikotok - Bts Jabar	27,00	6,00	1,00	Rangka Baja	Rusak	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	1995 25+000		
61	1	Jembatan Pada Ruas	Gunung Madur - Pulau Manuk	45,00	6,00													
	2	Cibayawak	Gunung Madur - Pulau Manuk	5,00	6,00	1,00	Gorong-Gorong persegi (B)	Baik	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	2003 0+490		
	3	Cipamumbulan	Gunung Madur - Pulau Manuk	36,00	6,00	1,00	Rangka Baja	Sedang	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	2003 1+900		
	4	Box	Gunung Madur - Pulau Manuk	4,00	6,00	1,00	Pelat (P)	Sedang	Beton		Baik	Menerus	Baik	Plat Beton	Sedang	2003 3+350		
				5577,33														

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan